

Det har dog stadig en sær spøjsekke
gys, at det ikke kan anvendes selvstændigt
nu, men efter at det ~~er~~ er blevet
reguleringssat med Puffer med, kan
det benyttes.

~~Den~~ I vinteren 1930-31 var der
meget frost: kap XIV, det vandet
flere steder er inde i jernens taget.
Det var derfor nødvendigt at foretage
en omfattende reparation, og denne
fandt sted i efteråret. Taget var
det store, freeste rum, blev ^{halv} afsluttet,
en del af den gamle beten, der viste
sig at være hul, blev lægget bort og
der blev støbt et nyt cementlag over
gerne brænde ved mod ydervægen
sædels at den tidligere anden længe
kanten forsvandt. ~~Inden~~ blev ikke
bort taget paa det afsluttede stykke.
Der er ikke siden reparationen trænet
vandt igennem taget noget sted, og der
har været tørt i rummene.

I Stationen Tingst har været
i stadig drift. Horisontaleisemørfen
har for store fejl, men fungerer
dog ganske godt. ~~Telegrafist~~ ^{uden} ~~er stadig telegrafist.~~

II Stationen Seredy-Sund har
været i god funktion, dog har vertikal
eisemørfen, hvis konstruktion næppe er
helt tilfredsstillende, ikke kommet indtallet
paa tilfredsstillig vis ^{gennem} ~~paa~~, og dens kon-
struktion har været stærkt.

Telegrafist Raldahl har betjent
stationen godt, og der er udført god
registeringer derfor.

Paa stationerne
Der er blevet opført et biskop fra
indgangen til stationerne ~~der~~
der er tilfredsstillig godt beskrevet.

Stationen er blevet fornyet med
et 1. klasse marine krommet (Allyssa
Hedin), ~~der~~ med sølv og sølv
købt, som en større tidspunkt
for ~~den~~ er istandsat. Det tidligere
betydende hoveder, der er fuldstændig for stationen
en rummer, havde ikke tilfredsstillig god gys.