

udrustet med andre af bedre materialer.  
Tidstjenesten har i meget fornyet ud-  
rustet. Hovedet i kap XIV, U<sub>1</sub>, har  
haft en ~~ubestemt~~ regelmæssig gang.  
Derimod har U<sub>2</sub> (Olseu) saa uregel-  
mæssig gang, at det ikke til stadighed  
kan holdes synkroniseret med Piefles  
uret i kap. XIV. Det er derfor det  
ikke bliver brugt, og begge tidsaflyt-  
kedse har været tilsluttet U<sub>1</sub>. U<sub>3</sub> (Rande)  
i kap XIV har en meget regelmæssig  
gang.

~~1. Indsætning af filmen~~ og maats  
maaned ~~en~~ løb den atten vand  
I gennemtaget paa kap XIII, denne  
gang havde den ved væggen og indt  
inde i det store første rum. Ved  
den sidste store reparation blev der  
lagt en tynd skive af cement over  
den fine del af taget, men denne  
er sprunget fra og revnet, saaledes  
at vandet samler sig under den.

Overspiciant Rasmussen udfer  
et ubegrænset godt og ~~med~~ vis  
den interesse.

2. Stationen trykret, <sup>i levere</sup> den ~~første~~  
tid <sup>hvor</sup> den ~~første~~ <sup>mindre</sup> ~~gode~~ blev i  
maj maaned tilkaldt af Godtassistent  
Johansen. Der blev fundet en  
angrivning af horizontal seismogra-  
fer. Det viste sig, at de to kom-  
ponenter havde været stærkt afvæn-  
get; dette blev rettet og oprindningen  
blev bragt ~~til~~ <sup>til</sup> ~~ordret~~ <sup>ordret</sup> med.

Ledningsystemet til tidstjenesten  
blev udbedret, og uret blev reguleret  
og dets skiver, der var i feilret stilling.